

Raport z kontroli jakości paliw

W okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. przeprowadzono 68 kontroli, którymi objęto 37 stacji paliw ciekłych, 2 hurtownie tych paliw oraz 29 stacji gazu LPG. Nieprawidłowości stwierdzono wyłącznie w 3 stacjach paliw zlokalizowanych w Litwinkach k. Nidzicy, Działdowie i Pasymiu (szczegółowa lista stacji oferujących paliwo złej jakości znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl).

Dwukrotnie kwestionowano olej napędowy ze względu na zawyżoną zawartość wody i zaniżoną temperaturę zapłonu, natomiast benzynę (Pb 95) tylko w jednym przypadku z powodu niższej liczby oktanowej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż niedotrzymywanie parametrów ustalonych dla poszczególnych rodzajów paliw powoduje różnorodne, negatywne skutki dla funkcjonowania silników pojazdów. Wprowadzenie do obrotu oleju napędowego o obniżonej temperaturze zapłonu może narazić użytkownika na zagrożenie pożarowe w czasie jego transportu, przechowywania, dystrybucji i stosowania. Zbyt niska liczba oktanowa zaś wywołuje spalanie detonacyjne (stukowe), co skutkuje zmniejszeniem mocy silnika oraz zwiększeniem zużycia paliwa.

Wykorzystując ustalenia kontroli skierowano 3 zawiadomienia do właściwych miejscowo prokuratur rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 31 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169, poz. 1200). W jednym przypadku postępowanie umorzono, a dwie sprawy są w toku.

Ponadto o wynikach kontroli poinformowano Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.