

## Kontrola zabawek

W III kwartale 2008 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH) w Olsztynie podsumowali kontrolę, którą objęto: 10 sklepów i jednego importera działających w Olsztynie, Iławie, Nidzicy, Kętrzynie, Giżycku i Braniewie, w celu sprawdzenia, czy zabawki znajdujące się w obrocie handlowym są bezpieczne (zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) oraz prawidłowo oznakowane.

W wyniku zbadania 66 produktów (936 szt. zabawek wartości ok. 14 tys. zł), z tego 59 importowanych z Chin i 9 produkcji krajowej, stwierdzono, że ok. 25 % (10 produktów - 50 szt. zabawek wartości ok. 1,5 tys. zł, w tym 8 produktów importowanych z Chin) nie spełnia zasadniczych wymagań i tym samym może być niebezpieczne dla dzieci. Ze względu na powyższe, a także inne nieprawidłowości i uchybienia łącznie wniesiono zastrzeżenia do 34 produktów (797 szt. zabawek wartości ok. 12 tys. zł), co stanowi ok. 52 % objętych kontrolą.

Przeprowadzone oględziny wyrobów pod kątem ich zgodności z wymaganiami właściwych norm zharmonizowanych nie wykazały widocznych uszkodzeń mechanicznych w formie wgnieceń, pęknięć, zarysowań czy zniekształceń. Krawędzie, wystające części i znajdujące się na zabawkach umocowania zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający jak najmniejsze ryzyko zranienia. Estetyka wykonania zabawek również nie budziła zastrzeżeń. Natomiast Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie wniosło zastrzeżenia do 3 z 7 przekazanych mu próbek zabawek. Wśród zakwestionowanych zabawek (import Chiny) m.in. znalazły się:

- **pchanka nr 333** (zabawka do pociągania i popychania, wspomagająca naukę chodzenia) ze względu na zawyżoną długość linki (tj. 590 mm, przy dopuszczalnej 220 mm), przez co może tworzyć zaciągające się pętle wokół szyi dziecka, a tym samym stwarzać ryzyko uduszenia;
- **pistolet z granatem** z uwagi na zaniżoną długość strzałek z przyssawką (tj. ok. 25 i 30 mm, przy wymaganej minimalnej 57 mm), co może stwarzać ryzyko uduszenia lub udławienia.

Ponadto inspektorzy wniesli zastrzeżenia do: **konia na biegunach „Zefir”**, produkcji krajowej za brak ograniczników ruchu, które powinny utrzymywać użytkownika między skrajnymi położeniami biegunów oraz do **lodowego gryzaka nr 33108** (import Chiny) wskutek stwierdzenia nieczystości w jednym z żelowych oczek.

W trakcie kontroli stwierdzono także niezgodności z zasadniczymi wymaganiami stwarzającymi znikome zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów (np.: brak wymaganych informacji w instrukcji użytkowania, montażu i instalacji lub napisów ostrzegawczych). Dotyczyło to 6 zabawek, w tym 5 importowanych z Chin.

W odniesieniu do zakwestionowanych produktów, których niezgodności z zasadniczymi wymaganiami są istotne dla zagrożenia zdrowia i życia konsumentów akta kontroli przekazano do Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie w celu wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego. Należy przy tym przypomnieć, że każdy przypadek stwierdzenia niezgodności z zasadniczymi wymaganiami obliguje WIIH do poinformowania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).

Kontrole wykazały także inne nieprawidłowości dotyczące m. in. nieumieszczenia znaku CE na zabawce, niewłaściwego określenia wieku dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona, a także brak wymaganych ostrzeżeń (np. w odniesieniu do latawców: „Nie używać w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych i podczas burzy”).

Do producentów i importerów odpowiedzialnych za powyższe wystąpiono o spowodowanie prawidłowego oznakowania produktów.