

Kontrola sprzętu w sklepach wędkarskich i myśliwskich

Z uwagi na tragiczne w skutkach wypadki spowodowane dotknięciem wędką do linii energetycznej przez łowiącego ryby, a także sygnały konsumentów o nieprawidłowościach występujących w sieci specjalistycznych sklepów wędkarskich i myśliwskich, Inspekcja Handlowa w 2004 roku przeprowadziła sondażową kontrolę funkcjonowania tych placówek. W toku kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości godzących w interes i bezpieczeństwo konsumentów, w tym o charakterze wykroczeń.

W ostatnim okresie występuje stały rozwój sieci specjalistycznych placówek handlowych (dane GUS-u) oferujących szeroką gamę produktów i prowadzących komplementarną sprzedaż towarów dla wędkarzy i myśliwych. Obok tradycyjnych wędek i przynęt oraz broni i amunicji w ofercie tych sklepów znajdują się m.in.: specjalistyczna odzież i obuwie, rozkładane stoły, foteliki i krzeselka, lornetki, wiatróvky gładkolufowe, łódki i kajaki, silniki do łodzi, a także gadzety i upominki związane tematycznie z wędkarstwem lub polowaniami.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie poprzedniej kontroli odnotowano, że w ofercie tych sklepów obok zwykłych towarów znajdowały się również produkty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów (m.in.: kusze, łodzie, wędkę z włókna węglowego oraz ostre błystki) – Inspekcja Handlowa w I kw. 2008 roku przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa oferowanego sprzętu, który z powodu wadliwego wykonania, braku ostrzeżeń lub niewłaściwego przechowywania może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów.

Kontrolę przeprowadziły wszystkie wojewódzkie inspektoraty IH obejmując nią produkty oferowane w 127 placówkach handlowych (118 sklepów i 9 hurtowni). Olsztyński inspektorat natomiast skontrolował 7 sklepów, w większości wędkarskich, zlokalizowanych w Elblągu, Giżycku, Olecku i Ełku.

Różnego rodzaju nieprawidłowości ujawniono w 96 placówkach, na terenie kraju, co stanowi 75,6% ogółu skontrolowanych. W województwie warmińsko-mazurskim zaś stwierdzono uchybienia w 2 sklepach (ok. 28 % objętych kontrolą) i dotyczyły one: 2 partii obuwia z importu (brak informacji w formie piktogramów odnośnie surowców z jakich zostało wykonane; ponadto handlowcy nie uwidocznili w punktach sprzedaży informacji o znaczeniu piktogramów – uczynili to jednak w trakcie kontroli), kompletu przeciwdeszczowego produkcji chińskiej i krzeselka wędkarskiego nieustalonego pochodzenia (brak składu surowcowego i sposobu konserwacji). Ponadto na kwestionowanych towarach brakowało nazwy produktu i określenia importera bądź producenta.

Nie wniesiono za to uwag do badanych na terenie Warmińsko – Mazurskiego wędek i innych akcesoriów wędkarskich, jak np.: zanęty, kołowrotki, podbieraki.

Pod adresem przedsiębiorów odpowiedzialnych za powyższe wystosowano wnioski usprawniające.